



SAFETY YOKOTEN INFORMATION

เสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส
 อุบัติเหตุหยุดงาน
 ไฟไหม้ / Nearmiss
 อุบัติเหตุจราจร
 TMT
 TOYOTA Affiliated
 TOYOTA Oversea
 Supplier / Contractor

ข้อมูลจาก	TPCAP
วันที่จัดทำ	14 กุมภาพันธ์ 2554

ลักษณะของ อุบัติเหตุ	พนักงานถูกบาดง่ามนิ้วนางซ้าย				
วันที่ เกิดเหตุ	วัน / เดือน / ปี			เวลา	สถานที่
	9 กุมภาพันธ์ 2554 (พุธ)			16.20 น.	Free Location 2 Area (TPCAP)
เพศ	ตำแหน่ง	อายุ	อายุงาน	หน่วยงาน	ลักษณะการบาดเจ็บ
ชาย	พนักงาน	35 ปี	6 ปี 1 เดือน	Picking Flat	บาดแผลที่ง่ามนิ้วนางมือซ้าย

รายละเอียดเบื้องต้น

- พนักงานจัดอะไหล่ใน Location Free # 2 เพื่อต้องการอะไหล่จำนวน 20 ชิ้น ซึ่ง Package กล่องละ 10 จากต่างประเทศ เพื่อต้องการให้ยกได้ง่ายจึงดึงไม้โคลงกล่องออก จึงทำให้มือที่ดึงถูกโลหะที่ยึดโคลงกล่องบาดนิ้วนางมือซ้าย
- จุดเกิดเหตุใช้กล่องกระดาษแทน Pallet เหล็ก
- ขณะเกิดเหตุพนักงานไม่สวมถุงมือในการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ขณะเกิดเหตุพนักงานปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบ
- หลังเกิดเหตุปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งโรงพยาบาล เย็บแผล 3 เข็ม ไม่หยุดงาน
- พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการสวมถุงมือหรืออุปกรณ์ป้องกันในขณะที่ปฏิบัติงาน

รูปประกอบ

แผ่นเหล็กที่ทำให้บาดเจ็บ

บาดแผลที่ฝ่ามือ

สาเหตุของอุบัติเหตุ (ในด้านพฤติกรรมของพนักงาน ,สภาพเครื่องจักร ,การจัดการ ,อื่นๆ)

- ขณะปฏิบัติงานพนักงานจัดอะไหล่ไม่พบว่ากล่องกระดาษมีแผ่นเหล็กซ่อนอยู่จึงใช้มือเปล่าดึงไม้ที่ปิดอยู่ออกจึงถูกบาด

สิ่งที่ขอให้ดำเนินการ YOKOTEN

- ย้ำเตือนพนักงานเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องสวมใส่ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสของมีคม, การหยิบจับอะไหล่ เช่น กันชน, โช๊คอัพ, ตัวถังรถ, กระจก เป็นต้น
- ตรวจสอบกล่องที่ใช้บรรจุอะไหล่ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบสิ่งที่มีคมทำให้เกิดการบาดเจ็บทำการแก้ไขทันที